

Prüfungszeugnis Nr. 4940137-01

1 . Ausfertigung

Betreff

Prüfung von Löschwasser- und Störfall-

barrieren

Auftraggeber

Torlit GmbH

Feldstraße 5

38855 Wernigerode

Auftrag vom

11. Mai 1994

Eingegangen am

16. Mai 1994

Prüfstücke

Flüssigkeitsbarrieren "Handbarriere"

Typ FLB-H

1) L = 1,66/1,85 m; h = 0,5 m mit Hohlstern-Profildichtung

2) L = 1,76/1,95 m; h = 0,5 m

mit PU-Dichtung

Geprüft am

24. Juni 1993/25. Mai 1994

Geprüft bei

Firma Torlit GmbH, Wernigerode

Zusammenfassung

Die Anforderungen der LGA-Prüfrichtlinie werden im wesentlichen erfüllt. Siehe jedoch

Abschnitt 3.5.

Der statische Nachweis der Barrieren ist

nicht Gegenstand dieser Prüfung.

Dieses Prüfungszeugnis umfaßt 5 Seiten und 6 Anlagen.

Jede Veröffentlichung – auch in Kürzung oder Auszug – bedarf der vorherigen Zustimmung der LGA.

Landesgewerbeanstalt Bayern, Zweigstelle Würzburg, Dreikronenstraße 31, D-97082 Würzburg Telefon (0931) 41 96-166 Telefax (0931) 41 96 -165 Institut für technische Gebäudeausrüstung und Siedlungswasserwirtschaft Prüfungszeugnis Nr. 4940137-01 Seite 02



Prüfgrundlage

LGA-Prüfrichtlinie 3/1993, Ausgabe Juni 1993: "Löschwasser- und Störfallbarrieren, Abdichtungssysteme für Straßen- und Hofabläufe"

1. Allgemeines

- (1) Da derzeit keine deutschen Normen über Löschwasser-, Störfallbarrieren und Abdichtungssysteme für Straßen- und Hofabläufe vorliegen, erfolgt die Prüfung dieser Bauteile nach der obengenannten Prüfrichtlinie.
- (2) Löschwasser- bzw. Störfallbarrieren und Abdichtungssysteme werden im Brand- und/oder Störfall eingesetzt, um das Ausfließen von kontaminiertem Wasser oder wassergefährdender Flüssigkeit aus dem Betrieb bzw. dem Lager und das Eindringen in den Boden bzw. in das Kanalsystem zu verhindern.
- (3) Die Bedienung der geprüften Flüssigkeitsbarrieren Typ Handbarriere erfolgt manuell.
- (4) Die vorgelegten Prüfstücke entsprechen den beiliegenden Zeichnungen Nr. F-H00 und F-H01

Folgende Größen wurden geprüft:

Balkenhöhe SH = 500 mm

- a) Balkenlänge $L_{\rm u}$ = 1660 mm; $L_{\rm O}$ = 1850 mm mit Hohlstern-Profildichtung
- b) Balkenlänge L_u = 1760 mm; L_O = 1950 mm mit PU-Rechteckdichtung

2. Anlagen zum Prüfungszeugnis

Diesem Prüfungszeugnis liegen folgende Unterlagen bei:

Zeichnung Nr. F-H00: Handbarriere mit Hohlstern-Dichtung 1 Blatt Beschreibung: Handbarriere mit Hohlstern-Dichtung

Zeichnung Nr. F-H01: Handbarriere mit PU-Dichtung

- 1 Blatt Beschreibung: Handbarriere mit PU-Dichtung
- 1 Blatt Montageanleitung für Handbarriere
- 1 Blatt Wartungshinweise

3. Prüfung nach LGA-Prüfrichtlinie 3/1993

Alle Prüfungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Prüfung vorliegenden Prüfstücke.

Der statische Nachweis ist nicht Gegenstand dieser Prüfung.

Institut für technische Gebäudeausrüstung und Siedlungswasserwirtschaft Prüfungszeugnis Nr. 4940137-01 Seite 03



3.1 Werkstoffe

Folgende maßgebliche Werkstoffe kommen zum Einsatz:

Barriere und Widerlager (Lagerböcke): Stahlblech, verzinkt Verbindungsmittel: nach DIN-Norm

Dichtung: Hohlstern-Profil, EPDM

oder wahlweise

Rechteck-Profil, Polyurethan-Schaumstoff

metallenen Bauteile aus Stahl werden mit einem sionsschutz, bestehend aus der Verzinkung und einer Deckbeschichtung, versehen.

metallene Werkstoff ist hochtemperaturbeständig, brennbar und korrosionsgeschützt.

Hinsichtlich der Beständigkeit verschiedener Elastomerqualisowie des PU-Schaumstoffes der Dichtungen wurden der Prüfstelle entsprechende Beständigkeitslisten vorgelegt. chemische Beständigkeit ist gegebenenfalls in Abhängigkeit der zu stauenden Flüssigkeiten im Einzelfall zu beurteilen.

Bezüglich des Werkstoffes der Sterndichtung (Elastomer Lippen aus Moosgummi) wurden Qualitätsprüfscheine des stellers Gummi-Jäger, Braunschweig, vorgelegt. Demzufolge ist die Sterndichtung bis 120 °C temperaturbeständig.

Für den Dichtungswerkstoff Polyurethan-Schaumstoff (O.C-Form 150 C) liegt der Prüfbescheid PA-III 2.1026 des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, vor, der die Schwerentflammbarkeit (B1) nach DIN 4102 nachweist.

3.2 Baugrundsätze

Die Löschwassersperren Typ FLB-H werden manuell bedient. sind leicht handhabbar und schnell einsetzbar. Eine Möglichkeit zum Verspannen und Verriegeln ist wie folgt vorgesehen:

- (1) Flüssigkeitsbarriere mit Hohlstern-Profildichtung: Keine Verspannung und Verriegelung erforderlich.
- (2) Flüssigkeitsbarriere mit PU-Dichtung: Verspannung und Verriegelung mittels Schnellspannverschlüssen an beiden Enden.

Barrieren haben gutgeformte Handgriffe und sind ohne scharfe Ecken und Kanten ausgeführt.

3.3 Maße

Die Prüfstücke stimmen mit den beiliegenden Zeichnungen überein.



3.4 Dichtheit

Die Prüfung der Dichtheit erfolgte in einer Werkshalle mit üblichem Betonfußboden (rauh, unbeschichtet). Die Widerlager waren gegen eine wannenartig ausgeführte Stahlkonstruktion geschraubt, so daß einseitig Wasserdruck auf die Löschwasserbarrieren aufgebracht werden konnte.

Die Dichtheitsprüfung erfolgte jeweils bei minimalem und maximalem Wasserstand über die Dauer von einer Stunde.

Folgende Undichtheiten wurden festgestellt:

	mit Hohlstern- Dichtung	mit PU-Dichtung auf 8 - 10 mm vorgespannt
min. Wasserstand abgewickelte Dich- tungslänge Leckage Leckage/lfm Dich- tung	70 mm 1,9 m « 0,1 l/h « 0,05 l/h·m	25 mm 1,8 m 0 1/h 0 1/h•m
max. Wasserstand abgewickelte Dich-tungslänge Leckage Leckage/lfm Dich-tung	410 mm 2,5 m 0,5 l/h 0,2 l/h·m	475 mm 2,7 m → 0 1/h·m 0 1/h:m
zuļ. Leckrate	≤ 1,0 l/h·m	≤ 1,0 1/h·m

Die Anforderungen hinsichtlich der Dichtheit werden erfüllt.

3.5 Montage-, Bedienungs- und Wartungsanweisung

Die in der Anlage beigefügte Beschreibung und Montageanleitung ist übersichtlich und leicht verständlich.

Die beigefügten Wartungshinweise lassen Aussagen zur Beurteilung im Rahmen der Wartung vermissen.

Institut für technische Gebäudeausrüstung und Siedlungswasserwirtschaft Prüfungszeugnis Nr. 4940137-01 Seite 05



4. Kennzeichnung

Die Prüfstücke waren zum Zeitpunkt der Prüfung nicht gekennzeichnet.

Würzburg, 10.10.1994 stö/schm/w

Institut für technische Gebäudeausrüstung und

Siedlungswasserwirtschaft

Dipl.-Ing. Störrlein

Bauoberrat

Anlage zum LGA-Prüfungszeugnis Nr.*4940137-01*

Beschreibung Handbarriere

Bauform:

Typ FLB-H: Handbarriere, manuell steckbar, mit EPDM-Sterndichtung

Aufbau:

Die Handbarriere besteht aus 3mm starkem, trapezförmig ausgebildetem, verzinktem, lackiertem Stahlblech (RAL 6029 minzgrün), das allseitig eingekantet ist, zur Aufnahme der speziellen Dichtung an den Seiten und am Bodenbereich. Die Dichtung besteht aus einem EPDM-Material mit anextrudierten Weichgummilippen. Links und rechts der Tür- oder Toröffnung sind Dichttaschen montiert, so daß eine Andichtung zwischen Widerstandsteil und den Dichttaschen erfolgt. Bei großen Längen werden zusätzliche Versteifungen in das Widerstandsteil geschweißt, um der Durchbiegung des Staudruckes entgegenzuwirken. Serienmäßig ist dieser Barrierentyp mit 2 Handgriffen für die Handhabung ausgerüstet.

Funktion:


Die Handbarriere ist im Schadensfall oder aus Sicherheitsgründen von Hand aus der Aufhängung abzunehmen und in die seitlich an der Wand befestigten Dichttaschen einzusetzen.

Flächengewicht: ca. 27 kg/qm Abdichtungsbreite: bis 6000mm

Stauhöhe: bis 600mm

Zertifikat: LGA-Prüfzeugnis





Beschreibung Handbarriere

Bauform:

Typ FLB-H: Handbarriere, manuell steckbar, mit PU-Schaumdichtung

Aufbau:

Die Handbarriere ist in sandwich-Bauweise aufgebaut. Das doppelwandige System besteht aus 1mm verzinktem, lackiertem Stahlblech (RAL 6029 minzgrün) mit 1mm Trapezblecheinlage. Die spezielle PU-Dichtung (Maße B x H 50mm x 30mm) ist an den Seiten und am Bodenbereich des Widerstandsbleches geklebt. Links und rechts der Türoder Toröffnung sind Dichttaschen montiert, so daß eine Andichtung zwischen Widerstandsteil und den Dichttaschen erfolgt. Serienmäßig ist dieser Barrierentyp mit 2 Handgriffen für die Handhabung und 2 Bügelgriffen mit Verschlußspanner für zusätzlichen Anpreßdruck ausgerüstet.

Funktion:


Die Handbarriere ist im Schadensfall oder aus Sicherheitsgründen von Hand aus der Aufhängung abzunehmen und in die seitlich an der Wand befestigten Dichttaschen einzusetzen. Durch die Verriegelung, bei der die Verschlußspanner in die dafür vorgesehenen Ösen an den Dichttaschen greifen, wird die Barriere fixiert und zusätzlicher Anpreßdruck für den Boden und Seitenbereich aufgebracht, um absolute Dichtigkeit zu gewährleisten. Hierbei wird die PU-Dichtung um 1/3 ihrer Höhe auf 10mm zusammengepreßt.

Flächengewicht: ca. 27 kg/qm Abdichtungsbreite: bis 6000mm

Stauhöhe: bis 600mm

Zertifikat: LGA-Prüfzeugnis





Anlage zum LGA-Prüfungszeugnis Nr. 4940.137-01

Montageanleitung für die Handbarriere TYP FLB-H

- 1. Aufstellen der Barriere mit beidseitig gleichem Überstand vor die abzudichtende Tür oder Toröffnung.
- 2. Anpassen der Seitendichttaschen rechts und links durch leichten Druck der Taschen gegen die Barriere.
- 3. Andübeln und Verschrauben der Seitendichttaschen an die Wand.
- 4. Abdichten der Stoßkanten der Seitendichttaschen mit Silikon oder Dispersionsacryl.
- 5. Überprüfen des einwandfreien Sitzes der Barriere in den Seitendichttaschen.
- 6. Montage der Aufhängung an dem vorgesehenen Lagerplatz der Handbarriere mit Dübeln und Schrauben.
- 7. Handbarriere an den Handgriffen in die Haken einhängen.
- 8. Nur für Handbarriere mit PU-Dichtung: Bei Überprüfung des einwandfreien Sitzes nach der Verriegelung darauf achten, daß die PU-Dichtung an allen Stellen auf ca. 10mm zusammengedrückt ist.





Wartungshinweise

Löschwasserrückhaltesysteme erhalten nur bei regelmäßiger, periodischer Überwachung ihre volle Funktionsfähigkeit.

Hinweispflicht des Herstellers:

- 1. Der Betreiber sollte eine halbjährliche und jährliche Überprüfung der Löschwasserrückhaltesysteme auf eine störungsfreie Arbeitsweise durch einen "Fachmann" vornehmen zu lassen.
- 2. Der Betreiber sollte eine monatliche Überprüfung der Löschwasserschotts auf einwandfreie Funktion durchführen.
- 3. Unter dem Begriff "Fachmann" versteht man eine Person der Hersteller- bzw. Montagefirma.
- 4. Für Sauberkeit im Schlaeßbereich des Löschwasserschotts ist ständig zu sorgen, da andernfalls eine 100 % Funktion nicht gewährleistet ist.